

马鞍山钢铁股份有限公司部门文件

能环字2021丁33号

签发人：王仲明

马钢股份公司关于临时停运污染防治设施的报告

马鞍山市生态环境保护综合行政执法队：

因4#5#干熄焦除尘系统除尘效率下降，除尘指标满足超低排放标准。现申请对原4#5#干熄焦除尘器设施停运，进行提标改造，原烟气通过新建4#5#干熄焦环境除尘系统排口排放。

特此报告。

附件：1. 原4#5#干熄焦除尘器现场图

2. 新建4#5#干熄焦环境除尘器现场图

马钢股份能源环保部

2021年2月23日

(联系人：陈富文，联系电话：16605556321。)

附件1

原4#5#工埠佳冷小翠柳场图

新建4#5#干熄焦环境噪声器现场图

